


CHANDELLES



Refroidie, en alliage de cuivre, la chandelle assure l'interface entre le bras de la machine à souder et l'électrode.

Caractéristique technique :

Notre gamme est composée de plusieurs diamètres et de différents types de fixations d'électrodes : cônes ou brides. Notre technologie de fixation par brides autorise des efforts et des déports importants.

Application :

Parfaitement adaptées à la soudure des vis, des écrous et des pièces, nos chandelles s'intègrent sur l'ensemble de vos soudeuses à bras.

Option :

Nous vous préconisons l'alliage adapté à votre application : CuCr1Zr, CuCo2Be, CuNiSi2...

DÉLAIS COURTS

Absence d'intermédiaires et stocks ajustés.



INTERLOCUTEUR UNIQUE

Suivi global et parfaite compréhension des enjeux.



LE CONSEIL EN AMONT

Accompagnement à la définition du cahier des charges et contrôle des coûts.



TESTS

Des essais de soudabilité peuvent être réalisés en amont afin de garantir la faisabilité.

